

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Ачинску и Ачинскому району  
662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15  
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: ogps5gpn@mchskrsk.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания №159/1-37**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №24» в лице законного представителя

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**Арканникова Лидия Васильевна**

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Д.А. Михайлова от 28.10.2020 №159, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 часов до 16.00 часов 06 ноября 2020 года, с 16.00 часов до 17.00 часов 16 ноября 2020 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Барикным С.В. здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24» (Далее Детский сад КВ № 24») по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 1, строение 53, совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад КВ № 24» Арканникова Лидия Васильевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
159/1/1	Переработать специальную программу обучения персонала в соответствии с Приказом от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм пожарной	Приказ от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации" П.51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций. П.52. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями	13.05.2021

	<p>безопасности</p> <p>● Обучение мерам пожарной безопасности работников организации"</p>	<p>указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.</p>	
159/1/2	<p>С работниками организации проводятся не все виды инструктажей по пожарной безопасности, а именно не проводился повторный инструктаж.</p>	<p><b>ПРИКАЗ от 12 декабря 2007 г. N 645</b>  <b>Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации"</b>  <b>п.10 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».</b>  О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего</p>	13.05.2021
159/1/3	<p>Не проведена проверка обработки несущих металлических конструкций (косоуры) лестничных маршей огнезащитным составом.</p>	<p><b>п.21. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390</b>  Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>	13.05.2021
159/1/4	<p>Отсутствует дверное полотно при выходе на лестничную клетку из старшей логопедической группы</p>	<p><b>п.23. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390</b>  На объектах запрещается:  д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p>	13.05.2022
159/1/5	<p>В средней группе  ● внутренние двери</p>	<p><b>п. 4.2.22. СП 91.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b></p>	13.05.2022

	эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания.	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	
159/1/6	В старшей логопедической группе внутренние двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания.	п. 4.2.22. СП 01.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	13.05.2022
159/1/7	Во 2 младшей группе №1 внутренние двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода	п. 4.2.22. СП 01.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	13.05.2022
159/1/8	В спортивном зале внутренние двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода	п. 4.2.22. СП 01.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	13.05.2022
159/1/9	В подготовительной логопедической группе внутренние двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода	п. 4.2.22. СП 01.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	13.05.2022
159/1/10	Эвакуационный выход из 2 младшей группы №2 проходящий через помещение музыкального зала не обеспечивает свободную эвакуацию (двери музыкального зала закрыты на замки).	п. 35. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	13.05.2022
159/1/11	Самозакрывающиеся двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих	13.05.2021

	<p>нии (приспособления для самозакрывания на дверях, ведущих с I этажа на лестничные клетки сняты).</p>	<p>условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>П. 36. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</b></p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.</p> <p><b>4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b></p> <p>Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.</p>	
159/1/12	<p>Площадка лестницы и ступеней 3-го типа из помещения 2 младшей группы №1 не имеют решетчатого покрытия, не очищены от снега и наледи.</p>	<p><b>п. 6.12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.</b> Лестницы 3-го типа должны иметь поручни с двух сторон, решетчатое или перфорированное покрытие ступеней и площадок. Ступени и горизонтальные площадки должны обеспечивать свободное удаление осадков.</p>	13.05.2022
159/1/13	<p>Ширина лестнич-</p>	<p><b>5.2.1. СП 01.13130.2020 «Системы противопожар-</b></p>	13.05.2022

	ного марша лестницы 3 типа из помещения 2 младшей группы №1 меньше 0,8 метра	<b>ной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	
159/1/14	Количество ступеней лестничного марша лестниц 3 типа из помещения 2 младшей группы №1 больше установленных норм	<b>п.4.4.4. СП 01.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.	13.05.2022
159/1/15	Уклон лестниц 3 типа из помещения 2 младшей группы №1 больше 45°	<b>п.5.2.1. СП 01.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	13.05.2022
159/1/16	Расстояние между вертикальными членениями лестниц 3 типа из помещения 2 младшей группы №1 более 0,1м	<b>п. 6.16° СП 118.13330.2012 Общие здания и сооружения.</b> В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово-развлекательных, досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения ограждениях не допускаются).	13.05.2022
159/1/17	Площадка лестницы и ступеней 3 типа из помещения старшей логопедической группы не имеют решетчатого покрытия, не очищены от снега и наледи.	<b>п. 6.12. СП 118.13330.2012 Общие здания и сооружения.</b> Лестницы 3-го типа должны иметь поручни с двух сторон, решетчатое или перфорированное покрытие ступеней и площадок. Ступени и горизонтальные площадки должны обеспечивать свободное удаление осадков.	13.05.2022
159/1/18	Ширина лестничного марша лестницы 3 типа из помещения старшей логопедической группы меньше 0,8 метра	<b>5.2.1. СП 01.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	13.05.2022
159/1/19	Количество ступеней лестничного марша лестниц 3 типа из помещения	<b>п.4.4.4. СП 01.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не	13.05.2022

	старшей логопедической группы больше установленных норм	менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.	
159/1/20	Уклон лестниц 3 типа из помещения старшей логопедической группы больше 45°	<b>п.5.2.1. СП 01.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	13.05.2022
159/1/21	Расстояние между вертикальными членениями лестниц 3 типа из помещения старшей логопедической группы более 0,1м	<b>п. 6.16* СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.</b> В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово-развлекательных, досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения ограждений не допускаются).	13.05.2022
159/1/22	Площадка лестницы и ступеней 3 типа из помещения подготовительной логопедической группы не имеют решетчатого покрытия, не очищены от снега и наледи.	<b>п. 6.12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.</b> Лестницы 3-го типа должны иметь поручни с двух сторон, решетчатое или перфорированное покрытие ступеней и площадок. Ступени и горизонтальные площадки должны обеспечивать свободное удаление осадков.	13.05.2022
159/1/23	Ширина лестничного марша лестницы 3 типа из помещения подготовительной логопедической группы меньше 0,8 метра	<b>5.2.1. СП 01.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	13.05.2022
159/1/24	Количество ступеней лестничного марша лестниц 3 типа из помещения подготовительной логопедической группы больше установленных норм	<b>п.4.4.4. СП 01.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.	13.05.2022
159/1/25	Уклон лестниц 3 типа из помещения	<b>п.5.2.1. СП 01.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b>	13.05.2022

	подготовительной логопедической группы больше 45°	Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	
159/1/26	Расстояние между вертикальными членениями лестниц 3 типа из помещения подготовительной логопедической группы более 0,1м	п. 6.16* СП 118.13330.2012 <b>Общественные здания и сооружения.</b> В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово-развлекательных, досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения ограждениях не допускаются).	13.05.2022
159/1/27	Площадка лестницы и ступеней 3 типа из помещения подготовительной группы №1 не имеют решетчатого покрытия, не очищены от снега и наледи.	п. 6.12. СП 118.13330.2012 <b>Общественные здания и сооружения.</b> Лестницы 3-го типа должны иметь поручни с двух сторон, решетчатое или перфорированное покрытие ступеней и площадок. Ступени и горизонтальные площадки должны обеспечивать свободное удаление осадков.	13.05.2022
159/1/28	Ширина лестничного марша лестницы 3 типа из помещения подготовительной группы №1 меньше 0,8 метра	П. 5.2.1. СП 01.13130.2020 <b>«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	13.05.2022
159/1/29	Количество ступеней лестничного марша лестниц 3 типа из помещения подготовительной группы №1 больше установленных норм	п.4.4.4. СП 01.13130.2020. <b>«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.	13.05.2022
159/1/30	Уклон лестниц 3 типа из помещения подготовительной группы №1 больше 45°	п.5.2.1. СП 01.13130.2020. <b>«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	13.05.2022
159/1/31	Расстояние между вертикальными членениями лестниц 3 типа из помещения подготовительной	п. 6.16* СП 118.13330.2012 <b>Общественные здания и сооружения.</b> В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово-развлекательных, досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети	13.05.2022

	ной группы №1 более 0,1 м	дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения ограждений не допускаются).	
159/1/32	Отсутствует инструкция по пользованию прибора пожарной сигнализации	<b>П. 64. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</b> Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	13.05.2021
159/1/33	Отсутствуют указатели по направлению к эвакуационному выходу в подготовительной логопедической группе	<b>п.43 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	13.05.2021
159/1/34	Отсутствуют указатели по направлению к эвакуационному выходу в старшей логопедической группе	<b>п.43 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	13.05.2021
159/1/35	Отсутствуют указатели по направлению к эвакуационному выходу в 1 младшей группе №1	<b>п.43 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	13.05.2021
159/1/36	Ежеквартальная проверка огнетушителей не производится (допущено несоответствие данных в журнале и фактического веса огнетушителя).	<b>п. 478 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</b> Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.	13.05.2021
159/1/37	Допущено устройство перепадов высот (трубы си-	<b>п. 4.3.5. СП 01.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> В полу на путях эвакуации, не допускаются перепады	13.05.2022



	стемы отопления) на путях эвакуации из пищеблока.	высот порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6	
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Барикин С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 16 » ноября 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

Заведующий Л.В. Арканникова  
(должность, фамилия, инициалы)

«16» ноября 20 20 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору